


BRM.0003.92.2022/3



BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1

tel. (32) 32 48 000, fax (32) 32 48 006

www.laziska.pl e-mail: um@laziska.pl

Opublikowano w BIP

w dniu: 11.10.2022 podpis: _____

Łaziska Górne, dnia 10.10.2022r.

SG.0003.99.2022/3

URZĄD MIEJSKI
w Łaziskach Górnych
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dnia 10-10-2022
Nr BRM.0003.92.2022
Ilość załączników
Podpis

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łaziskach Górnych**

dot.: interpelacji Przewodniczącego RM Tadeusza Król sygn. BRM.0003.92.2022/2

W uzupełnieniu odpowiedzi na interpelację Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Tadeusza Król w sprawie wyremontowania przejścia pod torami kolejowymi łączącymi ul. Malinową z ul. Torową oraz w odniesieniu do pisma o sygn. IZ09DK.513.09.2022.g PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach Dział dróg kolejowych przekazujemy poniższe informacje. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach poinformował, że wskazane przejście pod torami kolejowymi w Łaziskach Górnych łączące ulicę Malinową z ulicą Torową nie jest przejściem kolejowym a przepustem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Instrukcja Id-2 „Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynierskich” – przepustem nazywamy obiekt inżynierski umożliwiający przeprowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami o szerokości w świetle pojedynczego otworu nie większej niż 3,00m. Natomiast przejściem dla pieszych nazywamy obiekt inżynierski, którego szerokość w świetle jest większa niż 3,00 m, usytuowany w obrębie stacji kolejowej lub związany funkcjonalnie ze stacją albo przystankiem kolejowym, umożliwiający przeprowadzenie ciągu ruchu pieszego lub ciągu transportu bagażu oraz przesyłek nad linią kolejową. Omawiany obiekt ma szerokość w świetle – 2,50 m, więc w kontekście definicji jest to przepust a nie przejście dla pieszych. Obiekt nie spełnia podstawowych wymagań dla przejścia podziemnego. Należy podkreślić, że obiekt, zgodnie z przeglądem technicznym jest w stanie dostatecznym i nie wymaga przeprowadzenia prac

remontowych. Zakład Linii Kolejowych w Tychach nie planuje wykonywania prac remontowych na przedmiotowym obiekcie w ciągu najbliższych 5-7 lat (kopia pisma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach w załączeniu).

SEKRETARZ MIASTA

mgr Elżbieta Piecha

Kopia: 1xSG

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach
Dział dróg kolejowych
ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. + 48 32 719 1437
fax + 48 32 719 2424
iz.tarnowskiegory@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

URZĄD MIEJSKI
w Łaziskach Górnych
KANCELARIA OGÓLNA

Dnia 06-10-2022

Wydział WK Nr 21242

Ilość załączników =

Podpis _____ Tarnowskie Góry 03.08.2022



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

IZ09DK.513.03.2022.g

Dot. remontu przepustu na linii 140 km 15,162

URZĄD MIEJSKI
w Łaziskach Górnych
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dnia 11-10-2022

Nr 124/645/2022

Ilość załączników _____

Podpis _____

Urząd Miejski
w Łaziskach Górnych
43 – 170 Łaziska Górne
Plac Ratuszowy 1

Działając w oparciu o procedurę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem obowiązującą w PKP PLK S.A. zgodnie z SMS/MMS- PD-01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami” Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach w odpowiedzi na otrzymane pismo nr WK.0003.64.2022/2 z dnia 27.07.2022 informuje, że wskazane przejście pod torami kolejowymi w Łaziskach Górnych łączące ulicę Malinową z ulicą Torową nie jest przejściem kolejowym a przepustem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Instrukcja Id-2 „Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynierskich” - przepustem nazywamy obiekt inżynierski umożliwiający przeprowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami o szerokości w świetle pojedynczego otworu nie większej niż 3,00m. Natomiast przejściem dla pieszych nazywamy obiekt inżynierski, którego szerokość w świetle jest większa niż 3,00 m, usytuowany w obrębie stacji kolejowej lub związany funkcjonalnie ze stacją albo przystankiem kolejowym, umożliwiający przeprowadzenie ciągu ruchu pieszego lub ciągu transportu bagażu oraz przesyłek pod linią kolejową. Omawiany obiekt ma szerokość w świetle – 2,50 m więc w nawiązaniu do definicji powyżej jest to przepust a nie przejście dla pieszych. Obiekt nie spełnia podstawowych wymagań dla przejścia podziemnego. Należy podkreślić że obiekt zgodnie z przeglądem technicznym jest w stanie dostatecznym i nie wymaga prowadzenia prac remontowych. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach nie planuje wykonywania prac remontowych na przedmiotowym obiekcie w przeciągu najbliższych 5-7 lat.

opracowała
Bożena Ryszkowska
Tel. 32-714-2217

DYREKTOR ZAKŁADU

Michał Aleksy